



GRANIGLIATURA **(PALLINATURA)**

Questa lavorazione consiste nel lancio di graniglia metallica per mezzo di turbine sui pezzi Trattati allo scopo di rimuovere dalla superficie presenza di bave, ossidi e altre impurezze residue dovute al ciclo termico o alle lavorazioni meccaniche subite, conferendo al pezzo una superficie pulita e una colorazione omogenea e intrinsecamente un piccolo miglioramento alla resistenza a fatica.